

Brf Ringvägen



Saltsjöbaden

NYHETSREV JANUARI 2013

www.brfringvagen.dinstudio.se

Trygghet

Hållbar utveckling

Gemenskap

FASADSTÄLLNINGAR OCH TAKARBETEN

För att uttorkningsprocessen efter vattenläckagen från taken ska bli effektiv kommer nu arbetet även att ske uppifrån och utifrån. Fasadställningar kommer att monteras för att kunna bygga en intäckning på taket.

Genom att taktäckningen och isoleringen rivs bort kan läckaget också lokaliseras och stoppas. Avsikten är också att, för vår framtida trygghet, kunna bygga en ny lösning för vattenavrinningen på taket. JM planerar för dessa arbeten nu och så snart kommunens tillstånd finns klara startar JM arbetena.

Tre områden, Ringvägen 1, 3A och 5B, är berörda av läckaget och i anslutning till var och en av dessa kommer en fasadställning att monteras. Tyvärr kan det inte undvikas att dessa arbeten medför en del besvär för oss som bor i husen. När ställningarna monteras skapas ett visst oljud, liksom det även kan vara störande med ställningarna utanför fasad och fönster. Vi hoppas att det ska vara möjligt att under denna period ha överseende med besvärerna. I dagsläget kan vi inte säga hur lång tid arbetena tar.

Vänliga hälsningar

Styrelsen/Stina Åsell